

СОГЛАСОВАНО  
Председатель общественной  
организации «Тульский городской союз  
инвалидов с нарушением опорно-  
двигательного аппарата»

А.А. Демочкин  
«21» сентября 2018г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
МБОУ ЦО № 53 им. Л.Н. Толстого

Ж.В. Артамонова  
«21» сентября 2018г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
МБОУ ЦО № 53 им. Л.Н. Толстого (Учебный корпус №3)

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 53 им. Л.Н. Толстого»
- 1.2. Адрес объекта Россия, Тульская область, Ленинский район, п. Иншинский д.36
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2000,5 кв.м  
- часть здания 1- 2 этажа (или на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 0,7 га
- 1.4. Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий – июнь – июль 2018г., капитальный - нет

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 53 им. Л.Н. Толстого» (МБОУ ЦО № 53 им. Л.Н. Толстого)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301138, Тульская область, Ленинский район, п. Иншинский д.37
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация управление образования администрации города Тулы
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 300000, г. Тула, пр. Ленина, д. 56, 8 (4872) 31-00-45

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг ведение образовательной деятельности

- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте  
 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети  
 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет  
 2.6. Плановая мощность: 240 чел.  
 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: проезд на автобусе или маршрутном такси до остановки «п. Иншинский»  
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 150м  
 3.2.2. время движения (пешком) не более 5 мин  
 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да  
 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые  
 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная (акустическая, тактильная, нет)  
 3.2.6. Перепады высоты на пути: нет (нет; есть – описать)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	А
6.	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В

2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

объект доступен для детей дошкольного возраста, в том числе для детей-инвалидов с нарушениями слуха, речи, зрения, частично доступен для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, не доступен для инвалидов-колясочников

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нуждается (текущий ремонт)
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нуждается (текущий)



	транспорта)	ремонт)
8	Все зоны и участки	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ текущий ремонт – июнь-июль 2018 года

в рамках исполнения плана работы МБОУ ЦО № 53 им. Л.Н. Толстого

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И (повышение доступности)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения: требуется, не требуется согласование. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается нет


4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата 30.08.2016г., сайте учреждения <http://inshinka.obrtula.ru/>

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) №2 от «20» февраля 2018 г.,
2. Акта обследования объекта: №2 от «20» февраля 2018 г.
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от «20» февраля 2018 г.

СОГЛАСОВАНО  
Председатель общественной  
организации «Тульский городской союз  
инвалидов с нарушением опорно-  
двигательного аппарата»

  
А.А. Демочкин  
«21» февраля 2018г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
МБОУ ЦО № 53 им. Л.Н. Толстого

  
Ж.В. Артамонова  
«21» февраля 2018г.

## АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

### К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 3

#### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 53 им. Л.Н. Толстого»

1.2. Адрес объекта Россия, Тульская область, Ленинский район, п.Иншинский д.36

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2000,5 кв.м

- часть здания 1- 2 этажа (или на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 0,7 га

1.4. Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий - июнь - июль 2018г., капитальный - нет

#### Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 53 им. Л.Н. Толстого» (МБОУ ЦО № 53 им. Л.Н. Толстого)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301138, Тульская область, Ленинский район, п. Иншинский д.37

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности государственная

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная

1.11. Вышестоящая организация управление образования администрации города Тулы

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 300000, г. Тула, пр. Ленина, д. 56, 8 (4872) 31-00-45

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: образование  
2.2. Виды оказываемых услуг ведение образовательной деятельности  
2.3. Форма оказания услуг: на объекте  
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети  
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет  
2.6. Плановая мощность: 240 чел.  
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

## 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: проезд на автобусе или маршрутном такси до остановки «п. Иншинский»  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м  
3.2.2. время движения (пешком) не более 5 мин  
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да  
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые  
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная (акустическая, тактильная, нет)  
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет (нет; есть – описать)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	А
6.	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»



### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

объект доступен для детей дошкольного возраста, в том числе для детей-инвалидов с нарушениями слуха, речи, зрения, частично доступен для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, не доступен для инвалидов-колясочников

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нуждается (текущий ремонт)
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП

	посещения объекта)	ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нуждается (текущий ремонт)
8	<b>Все зоны и участки</b>	

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **текущий ремонт – июнь-июль 2018 года**

в рамках исполнения **плана работы МБОУ ЦО № 53 им. Л.Н. Толстого**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДЧ-И (повышение доступности)**


Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения: требуется, **не требуется** согласование. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается **нет**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата **30.08.2016г., сайте учреждения <http://inshinka.obrtula.ru/>**



СОГЛАСОВАНО  
Председатель общественной  
организации «Тульский городской союз  
инвалидов с нарушением опорно-  
двигательного аппарата»

  
А.А. Демочкин  
«21» сентября 2018г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
МБОУ ЦО № 53 им. Л.Н. Толстого

  
Ж.В. Артамонова  
«21» сентября 2018г.

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 3

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 53 им. Л.Н. Толстого»
- 1.2. Адрес объекта Россия, Тульская область, Ленинский район, п.Иншинский д.36
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2000,5 кв.м  
- часть здания 1- 2 этажа (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 0,7 га
- 1.4. Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий – июнь – июль 2018г., капитальный - нет

### Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 53 им. Л.Н. Толстого» (МБОУ ЦО № 53 им. Л.Н. Толстого)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301138, Тульская область, Ленинский район, п. Иншинский д.37
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация управление образования администрации города Тулы
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 300000, г. Тула, пр. Ленина, д. 56, 8 (4872) 31-00-45

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: образование  
 2.2. Виды оказываемых услуг ведение образовательной деятельности  
 2.3. Форма оказания услуг: на объекте  
 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети  
 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет  
 2.6. Плановая мощность: 240 чел.  
 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

## 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: проезд на автобусе или маршрутном такси до остановки «п.Иншинский»  
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м

3.2.2. время движения (пешком) не более 5 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная (акустическая, тактильная, нет)

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет (нет; есть – описать)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	–
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	–
4.	с нарушениями зрения	–
5.	с нарушениями слуха	–
6.	с нарушениями умственного развития	–

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

объект доступен для детей дошкольного возраста, в том числе для детей-инвалидов с нарушениями слуха, речи, зрения, частично доступен для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, не доступен для инвалидов-колясочников

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нуждается (текущий ремонт)
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР



	посещения объекта)	ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нуждается (текущий ремонт)
8	<b>Все зоны и участки</b>	

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ текущий ремонт – июнь-июль 2018 года

в рамках исполнения плана работы МБОУ ЦО № 53 им. Л.Н. Толстого

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И (повышение доступности)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения: требуется, не требуется согласование. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата 30.08.2016г., сайте учреждения <http://inshinka.obrtula.ru/>

## 6. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 1 (одном) листе |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 1 (одном) листе |
| 3. Путей движения в здании                 | на 1 (одном) листе |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 1 (одном) листе |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 1 (одном) листе |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 (одном) листе |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ листе

Позтажные планы, паспорт БТИ, план эвакуации на 2 (двух) листах

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

---

Руководитель рабочей группы:


заместитель директора по ДР  В.И. Федотова

Члены рабочей группы:

воспитатель

 Е.В. Лабанова

воспитатель

 Т.В. Бокарёва

Управленческое решение согласовано «20» февраля 2018 года.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №3 от 20 февраля 2018 года

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МБОУ ЦО № 53 им. Л.Н. Толстого, Учебный корпус №3,

301138, Тульская область, Ленинский район, п. Иншинский д.36

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть						
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			низкое качество дорожного покрытия			
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В			Текущий ремонт

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

\*\* - указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №3 от 20 февраля 2018 года

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

МБОУ ЦО № 53 им. Л.Н. Толстого, Учебный корпус №3,

301138, Тульская область, Ленинский район, п. Иншинский д.36

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет			отсутствует			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	да						
2.4	Дверь (входная)	да						
2.5	Тамбур	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У)			Оборудование пандуса, текущий ремонт

\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - временно недоступно

\*\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №3 от 20 февраля 2018 года

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МБОУ ЦО № 53 им. Л.Н. Толстого, Учебный корпус №3,

301138, Тульская область, Ленинский район, п. Иншинский д.36

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть						
3.2	Лестница (внутри здания)	есть						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			имеются пороги			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (О, С, Г, У)			Реконструкция

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

\*\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №3 от 20 февраля 2018 года

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

МБОУ ЦО № 53 им. Л.Н. Толстого, Учебный корпус №3,

301138, Тульская область, Ленинский район, п. Иншинский д.36

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>							

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Зоны целевого назначения здания	ДЧ-И (О, С, Г, У)			Индивидуальное решение с ТСР

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

\*\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №3 от 20 февраля 2018 года

## I. Результаты обследования:

### 5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ ЦО № 53 им. Л.Н. Толстого, Учебный корпус №3,

301138, Тульская область, Ленинский район, п. Иншинский д. 36

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория) К, О	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть						
5.2	Душевая / ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДВ-П			

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

\*\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №3 от 20 февраля 2018 года

**I. Результаты обследования:****6. Системы информации на объекте**МБОУ ЦО № 53 им. Л.Н. Толстого, Учебный корпус № 3,301138, Тульская область, Ленинский район, п. Иншинский д.36

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть						
6.2	Акустические средства	есть						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В			Индивидуальное решение с ТСП

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

\*\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания